

## Диагностика автомобилей SIS/CAS

Автомобиль	MAZDA / 626 2.0i 16V / 05/1997 - 09/1999 / Двухобъемный лимузин
Страна происхождения	J
Литраж/Мощность	2.0 / 85 kW
Характеристика двигателя	FSY9
Ключ RB	MAZ 681
Область	Всего
Система	Управление двигателем / EGI (SAE)

Датчик положения коленчатого вала

Возможные коды неисправностей:

P0335 Датчик положения коленчатого вала

Нарушение функции

Возможные фактические значения:

\* Число оборотов мотора

Проверить сопротивление:

Штекерный разъем компонента B4.4 (Датчик положения коленчатого вала) отключен.

Измерение со стороны компонента кл. А по отношению к кл. В.

Заданное значение:

540...560 Ohm      Факт: Ohm